

## BÁO CÁO NHANH

### Công tác triển khai, ứng phó và tình hình thiệt hại do mưa lũ

(Tính đến 16 giờ 00, ngày 24/5/2022)

#### I. Tình hình thiên tai, thời tiết, khí tượng, thủy văn

- **Về tình hình mưa:** Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị nén yếu kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ 21h ngày 21/5 đến 13h00 ngày 24/5, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-220mm, một số nơi có lượng mưa lớn như: TV Xuân Khánh 466,2mm; TV Lý Nhân 287mm; TV Kim Tân 250,1mm; TV Bái Thượng 235mm.

- **Về mực nước trên các sông:** Mực nước các sông lúc 13h00 ngày 24/5/2022 biến đổi chậm và còn ở dưới mức BĐ1. Riêng mực nước trên sông Cầu Chày tại trạm Thủy văn Xuân Vinh là 8.25m (trên BĐ 1 là 0,25m).

TT	Sông	Trạm Thủy văn	Mực nước (m)	BĐI (m)
1	Mã	Lý Nhân	5.74	9.5
2	Chu	Xuân Khánh	3.21	9.0
3	Lèn	Lèn	1.58	4.0
4	Bưởi	Kim Tân	9.34	10.0
5	Yên	Chuối	1.91	2.0

- **Về mực nước các hồ:** Trên địa bàn tỉnh có 610 hồ chứa thủy lợi, trong đó có 293/610 hồ đầy nước (Công ty KTCTTL quản lý có 24/84 hồ đầy nước, do các huyện quản lý 269/526 hồ chứa đầy nước), còn lại 317/610 hồ chứa thấp hơn mực nước dâng bình thường, trong đó có 32 hồ dưới mực nước chết do các huyện quản lý.

Mực nước các hồ lớn lúc 13h00 ngày 24/5/2022 như sau:

TT	Tên hồ	MNDBT (m)	Mực nước (m)	Thời gian quan trắc
1	Trung Sơn	160.0	159.2	13h00
2	Hủa Na	240.0	229.53	13h00
3	Cửa Đạt	110.0	86.68	13h00
4	Sông Mực	33.0	30.99	13h00
5	Yên Mỹ	20.36	17.79	13h00

## **II. Công tác triển khai ứng phó**

### **1. Về công tác chỉ đạo:**

Đề chủ động ứng phó với mưa lớn, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh đã ban hành: 02 công văn (số 58 ngày 20/5 về chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; số 59 ngày 23/5 về vận hành các hồ chứa thủy điện trên sông Mã); 04 công điện (số 02, hồi 13h30 ngày 22/5/2022 phát lệnh Báo động I trên sông Yên; số 03 hồi 22h ngày 23/5/2022 phát lệnh Báo động I trên sông Cầu Chày; số 04 hồi 07h45 ngày 24/5/2022 phát lệnh Báo động I trên sông Yên; số 05 hồi 08h45 ngày 24/5/2022 phát lệnh Báo động I trên sông Bưởi). UBND tỉnh ban hành 01 Công điện (số 04 ngày 22/5).

Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra và chỉ đạo công tác tiêu úng tại các địa phương bị ngập, lụt.

### **2. Kết quả công tác triển khai ứng phó**

- Về công tác tiêu úng: Các Công ty khai thác công trình thủy lợi và các địa phương đang tích cực triển khai công tác tiêu úng, đến 16h ngày 24/5/2022, có 22 trạm bơm tiêu đang vận hành: Huyện Triệu Sơn, 09 trạm (*Áp Cẩm, Hang Trâu, Đồng Lợi, Thái Hoà, Xuân Thọ, Ninh Phong, Dân Quyền, Sơn Cương, Đồng Tiến*); huyện Nông Cống 02 trạm (*Quần Bối 1, Tân Thọ*); huyện Thiệu Hoá 03 trạm (*Thái Ninh, Thiệu Hoà, Thiệu Duy*); TP Thanh Hoá 01 trạm (*Đông Tân*); huyện Đông Sơn 01 trạm (*Đông Thịnh*); huyện Thọ Xuân 01 trạm (*Đông Ngâu*); huyện Yên Định 03 trạm (*Yên Phú, Nội Hà và Cầu Khái*); huyện Hà Trung 02 trạm (*Hà Tiến 1, Hà Giang 1*).

- Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ.

## **III. Tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra**

Theo báo cáo nhanh của các địa phương và các ngành, tình hình thiệt hại tính đến 16h00 ngày 24/5/2022 như sau:

**1. Thiệt hại về nhà ở:** 12 nhà bị đất đá tràn vào (huyện Quan Sơn 01 nhà; huyện Thường Xuân 11 nhà).

### **2. Thiệt hại về nông, lâm nghiệp**

- Diện tích lúa bị ngập: 2.812,61 ha.
- Diện tích mạ bị ngập: 18,22 ha.
- Diện tích ngô, hoa màu bị ngập: 404,44 ha.
- Diện tích hoa màu, rau màu bị thiệt hại: 9,25 ha.
- Diện tích cây ăn quả bị thiệt hại: 4,5 ha.

### **3. Thiệt hại về Thủy lợi**

- Kênh mương nội đồng bị sập, hư hỏng 270 m.

### **4. Thiệt hại về Thủy sản**

- Ao nuôi cá bị tràn 106,6 ha.

### **5. Thiệt hại về chăn nuôi:**

- Gia cầm bị chết (gà): 5.306 con.

## **6. Thiệt hại về giao thông**

6.1. Trên các tuyến đường Quốc lộ:

- Sạt taluy âm: 20 m (QL.217).
- Sạt taluy dương: 363 m<sup>3</sup> (Tại Km57+050 và Km85+820, QL.15C).

6.2. Trên các tuyến đường tỉnh:

- Sạt taluy dương: 530 m<sup>3</sup> (Tại các điểm Km7+260, Km7+650, Km7+430 của ĐT.520; Km2+145, Km9+200, Km9+400, Km10+250 của ĐT.520D).
- Sa bồi mặt đường: 50 m<sup>3</sup> (Tại Km6+200, ĐT.520D).
- Cầu tạm bị cuốn trôi: 03 cái (01 cầu thôn Khong và 02 cầu thôn My, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân).

- Các vị trí tràn bị ngập: 04 vị trí (Tràn Cửa Dụ Km22+500/ĐT.519B xã Luận Thành, tràn Thành Nàng Km32+0/ĐT. 519B và tràn Km32/ĐT.519B xã Tân Thành, huyện Thường Xuân; tràn tại Km0+900/ĐT.520B xã Hoá Quỳ, huyện Như Xuân).

## **7. Một số thiệt hại khác**

- Tường rào bị đổ: 175 m.

*(Chi tiết có phụ lục kèm theo)*

## **IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ**

Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các Sở, ban, ngành, các đoàn thể đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp để sớm khắc phục thiệt hại do mưa lớn; chỉ đạo các Công ty thủy nông tập trung bơm nước tiêu úng và hướng dẫn nhân dân khắc phục, chăm sóc diện tích cây trồng bị hư hại; khẩn trương thống kê tình hình thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ để sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Ngành giao thông vận tải đã huy động lực lượng, phương tiện thường trực để khắc phục ngay các sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường.

Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh Thanh Hóa biết, theo dõi và chỉ đạo./.

### **Nơi nhận:**

- Ban Chỉ đạo QG về PCTT
  - Ủy ban Quốc gia UPSC, TT và TKCN
  - TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
  - Trưởng ban, các Phó Trưởng ban
  - Chánh Văn phòng; các Phó CVP
  - Lưu VP.
- } (để b/c);

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trịnh Bá Thuận**