

Số: 100 /BC-PCTT,TKCN&PTDS

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 9 năm 2021

## BÁO CÁO NHANH

**Công tác triển khai ứng phó với mưa, lũ từ ngày 22 - 26/9/2021.**

*(Tính đến 16 giờ 00, ngày 26/9/2021)*

### I. Tình hình thiên tai, thời tiết, khí tượng, thủy văn.

- **Về tình hình mưa:** Do ảnh hưởng rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nối với bão số 6 và kết hợp với hoạt động của gió Đông nam ở rìa áp cao cận nhiệt đới nên từ ngày 22/9 đến 07h00 ngày 26/9/2021 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to, cụ thể: Khu vực Trung du-Vùng núi phổ biến từ 100 - 150mm, một số nơi có mưa to như: TV Cửa Đạt 242,4mm, TV Bái Thượng 214,1mm, KT Như Xuân 203,1mm; khu vực Đồng Bằng-Ven biển phổ biến từ 200-300mm, một số nơi có mưa lớn như: KT. Sầm Sơn 437,4mm, TV Ngọc Trà (Quảng Xương) 403,0mm, Nga Sơn 367mm, TV Quảng Châu 313,1mm.

Tổng lượng mưa ngày tính từ 19h00 ngày 25/9 đến 13h00 ngày 26/9 giảm so với các ngày trước trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

- **Về mực nước trên các sông:** Mực nước các sông lúc 13h ngày 26/9/2021 hiện đang ở mức thấp dưới mức báo động I, mực nước các sông lên chậm. Riêng sông Yên tại Chuối lúc 13h là 2,46m, trên BĐ I 0,46m (BĐ I là 2.0m), mực nước đạt đỉnh vào lúc 19h00 ngày 25/9 là 2,96m. Cụ thể:

TT	Sông	Trạm Thủy văn	Mực nước (m)	BĐI (m)
1	Mã	Lý Nhân	5.65	9.50
2	Chu	Xuân Khánh	6.40	9.00
3	Lèn	Lèn	2.05	4.00
4	Bưởi	Kim Tân	8.07	10.00
5	Yên	Chuối	2.46	2.00

- **Về mực nước các hồ:** Trên địa bàn tỉnh có 610 hồ chứa thủy lợi, trong đó có 328 hồ chứa đã đầy nước, 10 hồ chứa dưới mực nước chết, còn lại 272 hồ chứa có mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường.

Mực nước tại một số hồ lớn ngày 26/9/2021 như sau:

TT	Tên hồ	MNDBT (m)	Mực nước (m)	Thời gian quan trắc
1	Trung Sơn	160.0	149.52	13h00
2	Hủa Na	240.0	220.10	13h00
3	Cửa Đạt	110.0	88.36	13h00
4	Sông Mực	33.0	30.49	13h00
5	Yên Mỹ	20.36	19.93	13h00

## **II. Công tác triển khai ứng phó.**

### **1. Về công tác chỉ đạo:**

- Đề chủ động ứng phó với thiên tai, UBND tỉnh đã ban hành 01 công văn; Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh đã ban hành 03 công điện để triển khai đến các cấp, các ngành tập trung, chỉ đạo ứng phó với thiên tai.

- Trong các ngày 25, 26/9/2021, đoàn công tác do đồng chí Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn và đoàn công tác do đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với thiên tai tại các huyện, thị xã: Nghi Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Nông Cống, Thường Xuân.

### **2. Kết quả công tác triển khai ứng phó**

- Về di dời, sơ tán dân: UBND huyện Thường Xuân đã chủ động di dời khẩn cấp 04 hộ với 15 khẩu (xã Tân Thành 02 hộ, 7 khẩu; xã Yên Nhân 02 hộ, 8 khẩu) bị ảnh hưởng do sạt lở đất đã đến nơi an toàn.

- Về công tác tiêu úng: Các công ty Khai thác công trình thủy lợi và các địa phương đã vận hành 19 công tiêu, 37 trạm bơm tiêu và 02 âu đê chủ động tiêu nước, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

- Các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ.

## **III. Tình hình thiệt hại.**

Theo báo cáo nhanh của các ngành, địa phương và đơn vị liên quan, mưa lũ đã gây ra một số thiệt hại. Cụ thể như sau:

### **1. Về nông nghiệp:**

- Diện tích lúa, hoa màu và cây trồng các loại bị ngập 834,77 ha, trong đó: 396,3 ha lúa; 437,47 ha hoa màu và cây trồng các loại (huyện Như Thanh 4,77 ha; huyện Thạch Thành 156,5 ha; thị xã Nghi Sơn 605 ha; huyện Ngọc Lặc 12 ha; huyện Thọ Xuân 33,5 ha; huyện Nông Cống 11 ha; huyện Vĩnh Lộc 12 ha);

- Diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập: 69,12 ha nuôi trồng thủy sản (thị xã Nghi Sơn 50 ha; huyện Thọ Xuân 18,8 ha; huyện Thường Xuân 06 ao, diện tích khoảng 0,2 ha; huyện Như Xuân 01 ao, diện tích khoảng 0,12 ha);

### **2. Về giao thông:**

- Đối với các tuyến Quốc lộ: Sạt taluy dương, sa bồi mặt đường, rãnh dọc 82 vị trí với khối lượng khoảng 49.809 m<sup>3</sup>; sạt taluy âm tại Km91+350 dài 8m; hư hỏng rãnh dọc 45 vị trí với chiều dài 1.518 m; công bị tắc, vùi lấp tại 3 vị trí (Quốc lộ 15C, Quốc lộ 16, Quốc lộ 47, Quốc lộ 217). Hiện tại, giao thông trên các tuyến quốc lộ vẫn thông suốt.

- Đối với tuyến đường tỉnh:

+ Sạt taluy dương, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc tổng cộng hơn 66 vị trí, với khối lượng khoảng 2400m<sup>3</sup> trên các tuyến ĐT.521; ĐT.521D; ĐT.519B; ĐT.520D; tuyến cơ động trong căn cứ hậu phương của tỉnh; Pù nhi - Mường Chanh;

+ Công hư hỏng tại 8 vị trí trên ĐT.521D;

+ Sạt taluy âm tại 9 vị trí dài 55 m (Km14+560/ĐT.521 dài 2m; Km7+899/ĐT.521D dài 1m; Km9+280/ĐT.521D dài 10m; Km15+900/ĐT.521E dài 1,5m; Km 21+220 dài 10m, Km22+450 dài 20m, Km30+120 dài 8m, Km13+750 dài 1m, Km25+660 dài 1,5m thuộc đường Pù nhi - Mường chanh);

- Hiện tại còn 04 vị trí đường tràn đang bị ngập gây ách tắc giao thông, cụ thể: Km18+820/ĐT.519 xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân (ngập 10cm, đã lưu thông được); Tràn Cửa Dụ Km22+550/ĐT.519B xã Luận Thành, huyện Thường Xuân (ngập 70cm); Km32+00/ĐT.519B xã Tân Thành, huyện Thường Xuân (ngập 15cm); Km0+900/ĐT.520B xã Xuân Qui, huyện Như Xuân ngập 60cm. UBND các huyện đã chỉ đạo chính quyền địa phương đặt rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm, cử cán bộ canh gác, hướng dẫn người dân không qua lại để đảm bảo ATGT.

### 3. Về thiệt hại khác:

- 80m<sup>2</sup> tường rào đổ sập (huyện Như Xuân);
- 825 m kênh mương bị xói lở (thị xã Nghi Sơn).

### IV. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan đã chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai. Ngành giao thông vận tải đã huy động lực lượng, phương tiện thường trực để khắc phục ngay các sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 3.250 cán bộ, chiến sỹ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 1.600 đồng chí; bộ đội địa phương 150 đồng chí; Dân quân tự vệ 1.500 đồng chí) đến các địa phương để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh Thanh Hóa biết, theo dõi và chỉ đạo./.

#### Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT;
  - Ủy ban Quốc gia UPSC, TT và TKCN;
  - TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  - Trưởng ban, các Phó Trưởng ban;
  - Chánh Văn phòng; các Phó CVP;
  - Lưu VP.
- } (đề b/c);

**TL. TRƯỞNG BAN**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**THƯỜNG TRỰC CHỈ HUY PCTT**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trịnh Bá Thuận**