

Số: /BC-PCTT,TKCN&PTDS

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 8 năm 2022

## BÁO CÁO NHANH

**Công tác triển khai, ứng phó và tình hình thiệt hại do mưa, lũ sau bão số 2**  
(Tính đến 12 giờ 00, ngày 12/8/2022)

### I. Tình hình thiên tai, thời tiết, khí tượng, thủy văn

- **Về lượng mưa:** Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nối với cơn bão số 2; từ 19h ngày 10/8 đến 7h00 ngày 12/8, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, một số nơi có lượng mưa lớn như: TV Cẩm Thủy 239.0mm; TV Thạch Quảng 132.0mm; TV Mường Lát 103.0mm; TV Hồi Xuân 100.0mm.

- **Về dự báo mưa:** Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Nam của vùng áp thấp (suy yếu từ bão số 2) nên ngày hôm nay (12/8) khu vực tỉnh Thanh Hoá có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Mưa giảm dần về đêm.

- **Về mực nước trên các sông:** Mực nước trên các sông lúc 07h00 ngày 12/8/2022 biến đổi chậm và còn ở dưới mức BĐ1. Riêng mực nước sông Bưởi tại Kim Tân lúc 11h00 ngày 12/8/2022 là 10.37m (trên BĐ1 0.37m).

TT	Sông	Trạm Thủy văn	Mực nước(m)	BĐI (m)
1	Mã	Lý Nhân	8.11	9.50
2	Chu	Xuân Khánh	2.32	9.00
3	Lèn	Lèn	2.31	4.00
4	Bưởi	Kim Tân	10.37 (lúc 11h00)	10.00
5	Yên	Chuối	0.66	2.00

- **Về mực nước các hồ:** Trên địa bàn tỉnh có 610 hồ chứa thủy lợi; trong đó có 169/610 hồ chứa đầy nước, cụ thể có 47/84 hồ do các Công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý và 122/526 hồ do các huyện quản lý; còn lại 441 hồ chứa thấp hơn mực nước dâng bình thường, riêng có 22 hồ từ mực nước chết trở xuống do các huyện quản lý.

Mực nước các hồ lớn ngày 12/8/2022 như sau:

TT	Tên hồ	MNDBT (m)	Mực nước(m)	Thời gian quan trắc
1	Trung Sơn	160.0	149.94	7h00
2	Hủa Na	240.0	223.83	7h00
3	Cửa Đạt	110.0	92.89	7h00
4	Sông Mực	33.0	30.56	7h00
5	Yên Mỹ	20.36	16.85	7h00

## **II. Công tác triển khai, ứng phó**

### **1. Công tác chỉ đạo điều hành**

Đề chủ động ứng phó bão số 2 và mưa, lũ do ảnh hưởng của bão, UBND tỉnh đã ban hành 02 công điện (số 05/CĐ-UBND ngày 09/8/2022; số 06/CĐ-UBND ngày 10/8/2022), Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh đã ban hành 01 Công điện (Công điện số 11/CĐ-BCH ngày 12/8/2022) và 03 Công văn (số 11560/PCTT,TKCN&PTDS ngày 08/8/2022; số 11562/PCTT,TKCN&PTDS ngày 08/8/2022; số 11630/PCTT,TKCN&PTDS ngày 08/8/2022) chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động, khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với thiên tai.

Ngày 12/8/2022, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT do đồng chí Nguyễn Hoài Nam phó GD Sở làm trưởng đoàn đi kiểm tra tình hình thiệt hại tại huyện Cẩm Thủy và chỉ đạo, hướng dẫn địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

### **2. Công tác sơ tán dân**

Chính quyền các địa phương đã chủ động sơ tán các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở cao đến nơi an toàn, cụ thể như sau:

- Huyện Bá Thước: Sơ tán 03 hộ/10 khẩu tại thôn Tổ Lè, xã Văn Nho;
- Huyện Mường Lát: Sơ tán 09 hộ/45 khẩu (trong đó: 01 hộ/6 khẩu tại bản Ún, xã Mường Lý; 5 hộ/27 khẩu tại bản Suối Lóng, xã Tam Chung; 3 hộ/12 khẩu tại bản Lìn, xã Trung Lý).

## **III. Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra**

Theo báo cáo nhanh của các địa phương và Sở Giao thông vận tải, tính đến 11h00 ngày 12/8/2022, mưa lũ đã gây thiệt hại về giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp cho các địa phương, cụ thể như sau:

### **1. Thiệt hại về giao thông**

1.1. Đường Quốc lộ: Sạt taluy dương tại 01 vị trí với tổng khối lượng khoảng 25m<sup>3</sup> không gây tắc đường tại các vị trí Km83+680/QL15C.

1.2. Đường tỉnh:

- Ngập đường tràn, cầu gãy tắc đường tại 04 vị trí (tràn Mố Tôm Km19+300/ĐT.523B xã Lương Nội, huyện Bá Thước; tràn Hang Hy Km1+600/ĐT523B xã Cẩm Tú, cầu Bắc Sơn Km1+467/ĐT.523E xã Cẩm Tú, cầu Làng Trỏ Km12+650/ĐT.523E xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy).

- Sạt taluy dương tại 12 vị trí với tổng khối lượng khoảng 7.800m<sup>3</sup> (các phương tiện thô sơ vẫn có thể lưu thông tạm thời).

- Sa bồi mặt đường, rãnh tại 22 vị trí với tổng khối lượng khoảng 466 m<sup>3</sup>; không gây tắc đường.

- Mặt đường bị xói lõng và nứt gãy tại 02 vị trí: Km0+179/ĐT.518B và Km0+220/ĐT.518B xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy với tổng khối lượng khoảng 50m<sup>2</sup>, không gây tắc đường.

- Sạt phần hạ lưu cống thoát nước Km11+050/ĐT.523E xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy.

### 1.3. Đường tuần tra biên giới:

- Sạt tại vị trí Km110+500 đường Tuần tra biên giới thuộc xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, gây tắc đường.

- Mặt đường bị xói lõng nứt gãy tại Km132+030 đường Tuần tra biên giới thuộc xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân không gây tắc đường.

### 1.4. Đường giao thông liên thôn:

- Lũng sạt chân mái hạ lưu đường tràn Bai Ra dài 50m xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy;

- Sạt nón mố cầu hạ lưu cầu Làng Mùn Km0+040/ĐT.518B, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy với tổng khối lượng khoảng 100 m<sup>3</sup>;

- Sạt mái kè 2 bên hạ lưu và đổ gãy lan can phía thượng lưu cầu Vân Yên Sơn thuộc ĐT.518B, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy;

- Cầu Bản xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy bị đất đá vùi lấp; 01 đoạn đường tại trạm bơm Cẩm Bình bị sạt đồi đất vùi lấp dài 30m, đường bai Vòng xã Cẩm Quý bị ngập sâu 50cm;

- Sạt 200 m đường bê tông thôn Sun xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy;

- Sạt lở 45m taluy dương đường giao thông tại thôn Nán, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước với khối lượng khoảng 300 m<sup>3</sup>;

- Sạt lở khoảng 6m taluy tuyến đường tại thôn Khai, xã Lương Nội, huyện Bá Thước.

## **2. Thiệt hại về Nông nghiệp**

### 2.1. Về cây trồng:

- 77,46 ha cây trồng tại huyện Cẩm Thủy bị ngập lụt (50,51 ha lúa; 15,65 ha ngô và rau màu; 5 ha mía; 2 ha cây gai xanh; 2,3 ha rau màu; 2ha cây sâm báo).

- 44 ha cây trồng tại huyện Bá Thước bị thiệt hại (lúa 13ha; Mía 19 ha; Ngô 4,5 ha; rau màu: 7,5 ha).

### 2.2. Về Thủy lợi:

- Ngập 01 trạm bơm Thôn Sun 2 xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy.

### 2.3. Về Thủy sản:

- 8,98 ha ao, hồ bị ngập tại các xã: Cẩm Thành, Cẩm Liên, Cẩm Lương, Cẩm Châu, Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy.

## **3. Thiệt hại khác**

- Sạt đổ 330 m tường rào của các hộ dân ở xã Cẩm Bình và thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy;

- 01 nhà văn hóa tại thôn Eo Kén, xã Thành Sơn, huyện Bá Thước bị ảnh hưởng của đất sạt lở (khối lượng khoảng 300 m<sup>3</sup>).

#### **IV. Công tác khắc phục hậu quả**

Cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, các Sở, ban, ngành, các đoàn thể đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp để sớm khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Ngành giao thông vận tải đã phối hợp với các địa phương huy động lực lượng, phương tiện đang khẩn trương khắc phục ngay các sự cố.

Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh Thanh Hóa biết, theo dõi và chỉ đạo./.

***Nơi nhận:***

- Ban chỉ đạo QG về PCTT
  - Ủy ban Quốc gia UPSC, TT và TKCN
  - TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
  - Trưởng ban, các Phó Trưởng ban
  - Chánh Văn phòng; các Phó CVP
  - Lưu VP.
- } (để b/c);

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trịnh Bá Thuận**